

Kostenoverzicht bij het niet zelf herstellen van gebreken bij mutatie		Kosten incl. BTW
<b>Sleutels</b> lever alle sleutels in die bij het huis horen. Sleutels niet aanwezig? Dan brengen we volgende kosten in rekening:		
Cilinders vervangen appartement		€ 600,00
Cilinders vervangen woonhuis		€ 350,00
<b>Schoonmaken</b>		
Gehele woning		op regiebasis
Badkamer (douchecabine, kranen, wastafel, spiegels etc.)		op regiebasis
Keuken (oven, koelkast, vaatwasser)		op regiebasis
Toilet(ten)		op regiebasis
Afzuigkap geheel schoonmaken incl filters		op regiebasis
Ventilatioorosters schoonmaken		op regiebasis
Tuin onkruidvrij maken		op regiebasis
<b>*Nacalculatie uurloon per persoon € 60,00 excl. BTW</b>		
<b>Sanitair</b>		
Douchesteunen vervangen		€ 69,00 excl. montage*
Douchedeur kapot		€ 445,00 / € 595,00 excl. montage*
Doucherubbers vervangen		€ 60,00 incl. verzenden
Douchekop vervangen		€ 75,00 incl. verzenden
<b>*Nacalculatie uurloon per persoon € 60,00</b>		
<b>*Voorrijkosten € 120,00</b>		
<b>Keuken</b>		
Oven vervangen		€ 1.050,00 incl. montage
Afzuigkap vervangen		€ 700,00 incl. montage
Koelkast vervangen		€ 800,00 incl. montage
Vaatwasser vervangen		€ 1.000,00 incl. montage
Kookplaat vervangen		€ 900,00 incl. montage
Kraan vervangen		€ 330,00 incl. montage
Vervangen onderdelen afzuigkap (muv schacht) rooster, koolstoffilter vervangen		€ 50,00 incl. verzenden
Vervangen onderdelen koelkast, lade		€ 50,00 incl. verzenden
Vervangen onderdelen oven		€ 50,00 incl. verzenden
Spoelkast vervangen ivm vochtschade		€ 640,00 incl. montage
Deur vaatwasser/spoelkast vervangen		€ 300,00 incl. montage
Plint vervangen		€ 335,00 incl. montage
Alu bodem in spoelkast vervangen		€ 50,00 incl. verzenden
Bestekindeling		€ 30,00 incl. verzenden
Blad vervangen multiplex/greengridz		€ 1.350,00 incl. montage
Spoelbak vervangen		€ 1.350,00 incl. montage
<b>Schilderwerk</b>		
Gaten in kozijnen herstellen		op regiebasis
Beschadiging lakwerk aan buiten/ binnendeur;		op regiebasis
Plafonds en wanden herstellen naar (behangklaar) RAL 9010		op regiebasis
Herstellen van lijmresten op de trap (RAL 9010)		op regiebasis
Beschadigd schilderwerk kozijnen/wanden/plafond		op regiebasis
<b>Ruit</b>		
Vervangen van ruit door beschadiging woonhuis		op regiebasis
Glas in bergingdeur		op regiebasis
<b>Electra</b>		
Stopcontact ontbreekt of kapot		op regiebasis
<b>Vervangen van binnendeur</b>		
Vervangen van binnendeur		op nacalculatie

\* De genoemde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2025 en worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.